

初鹿國中 - 108 學年度教學大樓廁所改善工程 施工照片紀錄表



拍攝日期：109 年 11 月 02 日

底片編號：

說明：

既有鋁窗新換玻璃暨清潔
與除垢

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 02 日

底片編號：

說明：

既有鋁窗新換玻璃暨清潔
與除垢

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 02 日

底片編號：

說明：

既有鋁窗新換玻璃暨清潔
與除垢

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段

初鹿國中 - 108 學年度教學大樓廁所改善工程 施工照片紀錄表



拍攝日期：109 年 11 月 02 日

底片編號：

說明：

造型正反雙面明鏡固定架
施作

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 02 日

底片編號：

說明：

造型正反雙面明鏡固定架
施作

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 02 日

底片編號：

說明：

造型正反雙面明鏡固定架
施作

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段

初鹿國中 - 108 學年度教學大樓廁所改善工程 施工照片紀錄表



拍攝日期：109 年 11 月 04 日

底片編號：

說明：

牆實木框鏡施作

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 04 日

底片編號：

說明：

牆實木框鏡施作

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 04 日

底片編號：

說明：

牆實木框鏡施作

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段

初鹿國中 - 108 學年度教學大樓廁所改善工程 施工照片紀錄表



拍攝日期：109 年 11 月 04 日

底片編號：

說明：

造型正反雙面明鏡安裝

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 04 日

底片編號：

說明：

造型正反雙面明鏡安裝

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 04 日

底片編號：

說明：

造型正反雙面明鏡安裝

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段

初鹿國中 - 108 學年度教學大樓廁所改善工程 施工照片紀錄表

	拍攝日期：109 年 11 月 05 日
	底片編號：
	說明： 自動加壓馬達安裝 1 顆

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段

	拍攝日期：109 年 11 月 05 日
	底片編號：
	說明： 自動加壓馬達安裝 1 顆

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段

	拍攝日期：109 年 11 月 05 日
	底片編號：
	說明： 自動加壓馬達安裝 1 顆

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段

初鹿國中 - 108 學年度教學大樓廁所改善工程 施工照片紀錄表



拍攝日期：109 年 11 月 05 日

底片編號：

說明：
環境整理

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 05 日

底片編號：

說明：
環境整理

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 05 日

底片編號：

說明：
環境整理

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段

初鹿國中 - 108 學年度教學大樓廁所改善工程 施工照片紀錄表



拍攝日期：109 年 11 月 05 日
底片編號：
說明：
環境整理

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 05 日
底片編號：
說明：
環境整理

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段



拍攝日期：109 年 11 月 05 日
底片編號：
說明：
環境整理

地點（或樁號）：初鹿國中教學大樓廁所-第二階段

